

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont zadaszania na wieży			
1	Analiza własna	Obrobienie i uszczerzenie masztu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	Analiza własna	Wymiana odcinka rynny (narożnika)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3	Analiza własna	Wymiana włazu dachowego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	Analiza własna	Wymiana wkrętów na istniejącym zadaszaniu z blachy dachówkopodobnej, uszczerzenie dachu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00