

**KOMUNIKAT nr 10
O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ**

Pływalnia Powiatowa w Rykach

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej niece basenu sportowego Pływalni Powiatowej w Rykach przy ul. Janiszewskiej 2 w Rykach spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

SPECYFIKACJA

Temperatura powietrza w hali basenowej: od 30°C do 31°C

Temperatura powietrza zaplecza szatniowo – natryskowego: od 24°C do 28°C

Parametry oraz ocena jakości wody basenowej:

Opis	Niecka				
	sportowa	rekreacyjna	brodzik	wanna 1	wanna 2
Temperatura	27°C	30 °C	36 °C	36 °C	36 °C
pH	7,2	7,1	6,9	7,0	7,0
Potencjał REDOX	977 mV	999 mV	968 mV	986 mV	975 mV
Chlor wolny	0,46 mg/l	0,89 mg/l	0,73 mg /l	0,98 mg/l	1,04 mg/l
Ocena parametrów fizykochemicznych	woda spełnia wymagania	woda nie spełnia wymagań	woda nie spełnia wymagań	woda nie spełnia wymagań	woda nie spełnia wymagań
Ocena parametrów mikrobiologicznych	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	nie dotyczy	trichlorometan	trichlorometan, chlor wolny	trichlorometan	trichlorometan, chlor wolny
Data badania	11 października 2016 r.				
Podjęmowane działania naprawcze	nie dotyczy	dodatkowe płukanie filtrów, zmniejszenie stężenia chloru.	dodatkowe płukanie filtrów, zmniejszenie stężenia chloru.	dodatkowe płukanie filtrów, zmniejszenie stężenia chloru.	dodatkowe płukanie filtrów, zmniejszenie stężenia chloru.
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Roczna ocena za 2016 zostanie opublikowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.				

DYREKTOR


mgr inż. Arkadiusz Dąbrowski