

KOMUNIKAT nr 41
O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

Pływalnia Powiatowa w Rykach

Niniejszym podaje się do ogólnej wiadomości, że jakość wody basenowej w nieckach: sportowej, rekreacyjnej, brodziku i wannach z hydromasażem; Pływalni Powiatowej w Rykach przy ul. Janiszewskiej 2 w Rykach spełnia parametry ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015r. poz. 2016).

SPECYFIKACJA

Temperatura powietrza w hali basenowej: od 29°C do 31°C

Temperatura powietrza zaplecza szatniowo – natryskowego: od 24°C do 28°C

Parametry oraz ocena jakości wody basenowej:

Opis	Niecka				
	sportowa	rekreacyjna	brodzik	wanna 1	wanna 2
Temperatura	27°C	30 °C	36 °C	36 °C	36 °C
pH	7,2	7,1	6,8	6,7	6,7
Potencjał REDOX	816 mV	831 mV	819 mV	825 mV	830 mV
Chlor wolny	0,59 mg/l	1,10 mg/l	0,74 mg /l	0,62 mg/l	0,78 mg/l
Ocena parametrów fizykochemicznych	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania
Ocena parametrów mikrobiologicznych	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania	woda spełnia wymagania
Parametry odbiegające od wymagań	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Data badania	25 czerwca 2018 r.				
Podejmowane działania naprawcze	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Roczna ocena została opublikowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.				

z upoważnienia Dyrektora
Główny Specjalista
ds. organizacyjno-finansowych
Wojciech Kęska
Wojciech Kęska